

## [Bezugszeichenliste]

- [01] Rotationskörper, Zylinder, Walze, Formzylinder, Übertragungszyliner
- 02 Ballen
- 03 Aufzug, Druckform, Gummidrucktuch
- 04 Profilkörper
- 05 –
- 06 Spannkanal
- 07 Mantelfläche, Oberfläche
- 08 Schenkel
- 09 Schenkel
- 10 –
- 11 Öffnung
- 12 Wandung
- 13 Wandung
- 14 Boden
- 15 –
- 16 vorlaufendes Ende
- 17 nachlaufendes Ende
- 18 vordere Kante
- 19 hintere Kante
- 20 –
- 21 Nut
- 22 Haltemittel, Leiste; Hebel
- 23 erstes Ende
- 24 zweites Ende
- 25 –
- 26 Feder
- 27 Stellmittel, Schlauch]

28 Grundkörper  
29 Oberfläche (28)  
30 –  
31 Nut  
32 Schweißzone  
33 Schutzschicht (02)  
34 Stirnseite (04)  
35 –  
36 Abdeckung  
37 Strömungskanal, Kühlkanal  
38 Außenkörper  
39 Stirnseite  
40 –  
41 Zone  
42 Zone  
43 Nut  
44 Radialbohrung  
45 –  
46 Steg

a Überstand (04)  
B Breite (21)  
D Dicke (22)  
P Produktionsrichtung (01)  
S Schlitzweite (11)  
t Tiefe (06)  
T Tangente  
W31 Weite (31)]

$\alpha$  Öffnungswinkel  
 $\beta$  Öffnungswinkel]